

연구실사고 보고서

사고유형	화재	학과(부)명	기계공학과
사고일시	2021.09.09.(금) 09:00경	사고장소	창의관 B107B호
인적피해	- 없음		
물적피해	- 없음		
사고원인 및 발생경위	- 'Cold spray generator 3' 장비 근처에 있던 멀티탭에서 연기가 발생하여 연구실에서 실험을 하고 있던 학생들이 소화기를 통해 화재진압 - 전원 공급 차단을 위하여 전력차단기를 내림. - 사고원인은 멀티탭과 콘센트의 접촉불량으로 확인		
조치현황	- 안전관리팀과 시설운영팀이 방문하여 현장 확인 및 사고원인분석 진행		
향후 재발방지 조치계획	- 연구활동 시작 전, 멀티탭 사용 시 콘센트 접촉 여부 확인할 것을 안내		

<현장 사진>



사고장소