

연구실사고 보고서

사고유형	화학물질 누출	학과(부)명	생명공학과
사고일시	2021.05.13. 22시 20분경	사고장소	생명과학관 서관 L206호
인적피해	- 없음		
물적피해	- 없음		
사고원인 및 발생경위	- 14% 암모니아수의 보관을 위한 이관 작업 중 병을 떨어뜨려 150mL ~ 200mL 의 암모니아수 누출됨.		
조치현황	<ul style="list-style-type: none"> - 누출 즉시 실험실 내부인원 대피 - 방독면, 고글 및 안전장갑 착용 후 흡착포로 누출된 암모니아수 처리 - 실험실 환기 조치 및 유해가스정화장치 작동 		
향후 재발방지 조치계획	<ul style="list-style-type: none"> - 연구실 안전수칙 준수 교육 시행 - 연구실 사고 시 대응 매뉴얼 숙지 - 유사 작업 시 병의 탈락 및 시약 누출을 방지하고자 실험대 위치를 변경 		

<현장 사진>

(생략)	(생략)
사고장소	피해사진